Commission Technique Avis 2006

Avis N°1 : 21 mars 2006

1) La Commission Technique autorise l'installation de feux type LED pour autant que les feux installés aient été homologués par les autorités cantonales compétentes.

2) Une mécanique « racing » sera installée sur les winchs avant de SUI 4 jusqu'au lundi 8 mai 2006. La Commission Technique informera tous les propriétaires du résultat de ce teste et publiera un avis début mai.

Avis no 2 22 juin 2006

Considérant la demande de certains bateaux pour obtenir un bouton supplémentaire pour le remplacement de voiles (solent) détruites (à plus de 50%) lors d'un orage durant le Bol d'Or 2006,

Considérant que les voiles détruites sont équipées de boutons 2005 et ont été construites en 2005 et en tant que tel sont des voiles de l'année précédente.

Considérant que l'obtention d'un bouton supplémentaire pour le remplacement d'une voile détruite ne s'applique que pour des voiles de l'année en cours

La Commission Technique autorise de délivrer en anticipation aux bateaux requérant un bouton 2007 qui sera déduit du quota délivré en 2007.

Avis N°3 : 30 juin 2006

1) SUI 1 ne possédant plus de foc en état de naviguer, la Commission Technique autorise exceptionnellement SUI 1 à naviguer avec son foc 2005 réparé.

2) Dès le 3 juillet, les boutons des focs 2005 de SUI 1 et SUI 3 seront barrés afin que ces deux voiles ne puissent plus être utilisées en régate.

3) Les questions relatives au remplacement de bouton seront traitées lors de l'assemblée générale d'automne. Divers proposition de modification des articles en question vous seront proposées à cette occasion.

Avis N°4 : 7 septembre 2006

Suite à la demande de remplacement de bouton effectuée par SUI 1 consternant sa Grand voile, la Commission Technique constate que :

- la voile a été réparée
- la voile a servit à de nombreux entraînement
- la voile a été utilisée réparée lors de 3 régates

La Commission Technique estime donc que la Grand Voile de SUI 1 n'est pas détruite au sens de l'article 12,6 de la jauge. SUI 1 n'a donc pas droit à un bouton de remplacement pour cette voile.